

坪山区龙田街道麦捷科技大厦“7·18”触电事故防范和整改措施落实情况评估报告

2022年7月18日16时10分许，龙田街道麦捷科技大厦发生一起触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，深圳市坪山区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2022年9月28日依法向社会公布事故调查报告。

根据省、市安委办关于进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作的有关要求，深圳市坪山区安全管理委员会办公室组织成立坪山区龙田街道麦捷科技大厦“7·18”触电事故防范和整改措施落实情况评估组(以下简称“评估组”)，对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

2023年5月30日，深圳市坪山区安全管理委员会办公室牵头成立事故评估组，评估组组长由区安委办有关负责同志担任，成员由区应急管理局等单位有关同志组成。

评估组根据深圳市坪山区人民政府发布的《坪山区龙田街道麦捷科技大厦“7·18”触电事故调查报告》(以下简称“《事故调查报告》”)，逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，对事故责任单位和责任人

员行政处罚建议等落实情况。

评估组采取资料审查、座谈问询、现场核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改。

二、总体评估意见

坪山区龙田街道麦捷科技大厦“7·18”触电事故的责任追究和事故防范整改措施等情况，在事故调查报告经区政府批复同意后，区安委办已发文要求各相关单位落实，并将有关落实情况报区安委办。评估组经评估认为，各相关单位基本能够按时限要求报送有关工作落实情况，对事故责任单位责任追究情况已得到落实，未发现存在擅自变更、降低标准等问题。事故防范整改措施已完成，所涉及单位对提出的促进安全生产工作的措施和建议落实相关措施。事故单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故教训吸取情况

事故发生后，各单位深刻吸取事故惨痛教训，开展事故警示教育和安全培训等举措，举一反三，采取确切有效措施消除事故隐患，提升自身安全管理能力；相关政府部门通过开展整治工作、组织开展安全警示教育等方式，在一定程度上避免其他同类生产安全事故发生，参建各方及相关政府部门事故教训吸取工作情况具体如下：

（一）深圳市麦捷微电子科技股份有限公司吸取事故教训工作情况

事故发生后，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司认真反思总结，举一反三，提出严格执行安全管理制度、在施工现场设置安全生产宣传栏和安全生产标语，组织隐患排查，开展触电应急演练改进措施，做到责任到位、措施到位、时限到位、资金到位、预案到位。

（二）深圳众大建设工程有限公司吸取事故教训工作情况

深圳众大建设工程有限公司在事故发生后，公司组织召开了安全总结大会，并进行了整改和落实安全管理机制，出台施工现场临时用电安全管理制度，严厉打击违规涉电作业，项目部定期开展日常和专项安全检查，及时发现并整改安全隐患。事故发生后，开展触电应急演练，对分包单位的作业人员进行资格审核，杜绝无证上岗，强化现场作业管理，对用电作业特别是狭小空间内的检修，出台新规，必须安排两人一组配合施工，或者安全员进行旁站监督。

（三）区住房和城乡建设局吸取事故教训工作情况

督促该项目建设、施工、监理单位要切实落实安全生产的首要责任、主体责任和监理责任，加强安全生产统筹管理力度，主要负责人和安全管理人員要落实本单位全员安全生产责任制、落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、保证本单位安全生产投入的有效实施。同时，结合该项目收尾阶段安全管控，建设单位应明确正式用电管理单位，建立并落实

正式用电安全管理制度，配备专业电气技术人员进行电气作业管理，严禁无证人员上岗作业。

四、责任追究落实情况

评估组通过查阅相关文书、处罚决定书、相关政府单位及涉事企业落实坪山区龙田街道麦捷科技大厦“7·18”触电事故结案批复情况等文件资料，已落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下。

（一）对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

罗*青。作为众大建设公司主要负责人，由坪山区应急管理局依法作出罚款人民币5.04万元的行政处罚决定，处罚已执行完毕。

（二）对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

1.深圳众大建设工程有限公司，由坪山区应急管理局依法作出罚款人民币35万元的行政处罚决定，处罚已执行完毕。

2.深圳市陆艺建筑劳务有限公司，由坪山区应急管理局依法作出罚款人民币0.5万元的行政处罚决定，处罚已执行完毕。

五、事故防范和整改措施落实情况

针对事故调查报告提出“压实涉事企业责任；完善安全监管机制；开展专项排查整治”三个方面的事故防范措，区住房和建设局已报送有关整改措施落实情况，深圳市麦捷微电子科

技股份有限公司、深圳众大建设工程有限公司提交了整改措施落实情况报告。

（一）坪山区住房和建设局整改措施落实情况

坪山区住房和建设局已督促该项目建设、施工、监理单位要切实落实安全生产的首要责任、主体责任和监理责任，加强安全生产统筹管理力度，主要负责人和安全管理人員要落实本单位全员安全生产责任制、落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、保证本单位安全生产投入的有效实施。

坪山区住房和建设局进一步完善安全监管机制，加快推进成立区建设施工安全专业委员会，已草拟《关于进一步强化坪山区住房建设领域安全管理工作的实施方案（送审稿）》，并提请区安委会印发，完善安全管理和责任体系。进一步加强我区住房建设领域安全管理工作。

坪山区住房和建设局及时将此次事故通报给辖区各在建工地，组织了安全培训，结合日常检查，重点抽查了项目安全教育培训和技术交底落实情况。

（二）深圳市麦捷微电子科技股份有限公司整改措施落实情况

事故发生后，做出以下措施，认真履行安全生产管理职责，要求施工单位建立、健全并严格落实公司安全生产责任制和安全生产规章制度。在办公区和生活区以及施工现场都设置安全生产宣传栏。作业现场悬挂安全生产标语。组织隐患排查培训，编辑隐患排查计划，排查情况与发现问题及时全面记录。联合

施工单位及监理和其他各分包单位开展联合检查，定期进行、周检、月检，发现问题后立即安排整改安全隐患。特别针对用电安全组织开展专项检查。要求施工单位所有工作人员立即开展防触电应急演练，提高工人的防范意识，同时让工人具备基本的自救能力。要求分包单位特种作业人员必须持证且经过项目部考核培训后上岗，杜绝无证上岗，对工人进行用电专项知识教育培训。做到责任到位、措施到位、时限到位、资金到位、预案到位。

（三）深圳众大建设工程有限公司整改措施落实情况

对事故中暴露的日常安全管理方面的不足与漏洞，公司进行了整改和落实以下机制：严格落实公司安全生产责任制和安全生产规章制度，严格落实首要责任，认真履行安全生产管理职责。建立双重预防机制体系，推进安全生产标准化建设。加强施工现场临时用电安全管理，项目部联合水电消防及其他各分包单位开展联合检查，及时发现并整改安全隐患。特别针对用电安全组织开展专项检查，对发现的用电隐患责令立即整改，逐一落实问题整改情况。事后立即开展了防触电应急演练，对分包单位作业人员进行资格审核，杜绝无证上岗。针对用电作业，进行有针对性的安全技术交底。强化现场作业管理，对用电作业特别是狭小空间内的检修，必须安排两人一组配合施工，或者安全员进行旁站监督。规范企业安全生产事故应急管理和人应急响应程序，提高处置安全生产事故能力。

六、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中发现，建设单位和施工单位均应进一步加强对工程监督管理，进一步落实企业安全生产主体责任，完善安全管理制度和安全管理档案。

七、相关工作建议

持续开展安全生产监督检查工作，督促各建设项目加强高处、临边、动火、吊装、临时用电等危险作业人员管理，坚决杜绝无证、冒险作业。对存在施工用电安全生产隐患的项目坚决予以省动态扣分，红黄色警示、行政处罚等行政措施，确保我区建设工程安全生产形势平稳可控。