

坪山碧岭深圳市腾华钢结构有限公司“7·7” 一般物体打击事故防范和整改措施 落实情况评估工作报告

2025年7月7日15时45分，坪山区碧岭街道深圳市腾华钢结构有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。2025年9月1日，深圳市坪山区人民政府对《坪山碧岭深圳市腾华钢结构有限公司“7·7”一般物体打击事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）进行了批复。

根据省、市安委办关于进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求，深圳市坪山区安全管理委员会办公室成立了坪山碧岭深圳市腾华钢结构有限公司“7·7”一般物体打击事故调查报告防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

2026年8月28日，深圳市坪山区安全管理委员会办公室牵头成立评估组，组长由区安委办有关负责同志担任，成员由区应急管理局和碧岭街道办事处有关同志组成。

评估组逐项对照《事故调查报告》中提出的防范和整改措施建议，通过调阅坪山碧岭深圳市腾华钢结构有限公司“7·7”一般物体打击事故调查报告（以下简称“7·7”事故）案卷资料，评估事故有关单位、政府有关部门落实事故防范和整改措

施采取的具体举措以及工作成效。

评估组采取资料审查、座谈问询、查询文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改。

二、总体评估意见

评估组经综合评估后一致认为，各相关单位按区安委办要求，认真落实事故防范整改措施，并将工作落实情况报区安委办，事故防范整改措施均已落实到位。

三、责任追究落实情况

评估组通过走访核查，查阅相关执法文书、处罚决定书、相关政府监管部门以及涉事企业落实“7·7”事故结案批复情况报告等文件，《事故调查报告》中事故有关单位、责任人员及相关人员的处理已落实。

（一）责任单位的责任追究落实情况

深圳市腾华钢结构有限公司。由坪山区应急管理局依法给予罚款人民币50万元的行政处罚，已下达行政处罚决定书。

（二）责任人员的责任追究落实情况

马*现。作为深圳市腾华钢结构有限公司主要负责人，涉嫌构成重大责任事故罪，经坪山区人民检察院审议决定对马*现不起诉，转由坪山区应急管理局依法对马*现进行立案处罚，相应处罚已落地执行。

（三）其他处理建议落实情况

王*玉。2025年7月8日，深圳市市场监督管理局坪山监管局向深圳市腾华钢结构有限公司下达《特种设备安全监察指令书》，责令其限期整改，严禁无证人员操作叉车，须确保相关作业人员取得叉车作业人员证后方可上岗作业。深圳市腾华钢结构有限公司已对王*玉予以解雇处理。

（四）政府监管职能部门处理建议落实情况

1. 碧岭街道办事处应急办。2025年9月11日，碧岭街道办事处应急办已向碧岭街道办事处作出书面检查。

2. 深圳市市场监督管理局坪山监管局碧岭监管所。2025年9月30日，碧岭监管所已向深圳市市场监督管理局坪山监管局作出书面检查。

四、事故防范和整改措施落实情况

针对事故调查报告提出的事故防范措施，深圳市腾华钢结构有限公司、区应急管理局、深圳市市场监督管理局坪山监管局和碧岭街道办事处均已提交了整改措施落实情况报告。

（一）深圳市腾华钢结构有限公司。一是召开全员安全警示大会，重新修订安全生产规章制度及操作规程，强化各级人员安全职责；二是聘请专业机构对电焊、叉车等特种作业人员进行系统培训及考核，确保100%持证上岗；三是制定并严格执行《危险作业审批与现场监护制度》，对动火、吊装、临时用电等作业实施提前审批及专职安全员全过程监护；四是投入专项资金用于安全设施更新、劳动防护用品配备及持续安全培训。区应急管理局对该公司整改情况进行现场复查，确认所有整改

项目已完成，并出具复查合格意见。

（二）区应急管理局。一是组织辖区涉特种作业、涉压力容器等重点企业召开事故现场警示会，并将事故相关培训课件与案例材料转发至辖区内所有企业，覆盖企业主要负责人、安全管理人员和企业一线员工；二是组织开展安全生产责任制建设专项督导检查，将企业安全生产责任制建立及运行情况作为日常检查重点内容，对未落实全员安全生产责任制企业进行指导和督导，压实安全生产主体责任；三是开展辖区内企业非标和自制设备使用情况排查治理行动，通过向企业发放自查表、对重点企业开展现场核查等方式进行全面摸排，结合安全生产治本攻坚专项行动、现场安全管理专项整治、机械行业小切口整治等专项行动，督促企业加强设备管理，及时消除事故隐患。

（三）深圳市市场监督管理局坪山监管局。一是强化宣贯引领，压实主体责任。以“现场检查+嵌入式指导”为抓手，面向辖区特种设备单位常态化开展安全宣贯，重点解读法律法规、操作规范及应急处置要点，推动企业树牢安全意识、健全管理制度，全面提升特种设备安全管理专业化水平。二是聚焦关键领域，深化专项整治。紧扣叉车、带压罐体等风险突出环节，结合既有专项工作部署，靶向排查无证作业、违规操作、违规制造使用等隐患问题。整改期间，累计检查单位 30 家、设备 45 台套，开展宣贯教育 30 场次；排查整改安全隐患 10 个，立案查处违法行为 2 宗，有效防范化解特种设备领域安全风险，切实保障辖区安全生产形势稳定。

（四）碧岭街道办事处。一是压实企业主体责任，组织辖区内所有工业企业主要负责人、安全管理人员观看事故现场视频，开展警示教育，让企业深刻认识到安全生产的重要性；二是开展安全生产责任制建设专项督导检查，完成对辖区企业全员安全生产责任制建立情况的专项检查，督促企业完善责任制，确保责任落实到位；三是全面梳理辖区企业非标和自制设备使用情况，督促企业完善相关管理措施，消除事故隐患；四是组织违章作业清剿行动，重点打击“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），严查带压检修、无证动火、叉车载人等易致伤亡的违章行为，对相关违法违规行为从严从重处罚，倒逼企业规范生产，提升安全管理水平。

五、评估发现的问题

评估时，深圳市腾华钢结构有限公司在员工安全培训、安全生产管理制度建设、非标设备管理及现场安全管理等方面符合相关法律法规和技术标准的要求，现场评估未发现明显安全问题。

六、相关工作建议

本起事故是一起典型的工贸企业生产安全责任事故，一是深圳市腾华钢结构有限公司应深刻汲取事故教训，要举一反三，重视安全工作，建立健全安全管理机制，加强对员工的安全警示教育，时刻提醒员工规范操作，杜绝违规操作，压实安全生产主体责任；二是属地街道要结合辖区现状实际，加强辖区安全监管工作，加大宣传警示力度，督促、规范企业安全管理，

消除事故隐患；三是区应急管理局作为工贸行业主管部门，须进一步强化监管，督促辖区工贸企业完善安全管理机制，提升现场安全管理水平和员工安全意识，从源头根治事故隐患。

坪山区“7·7”事故评估组

2026年8月31日