

安全生产事故警示通报

(2018年第24期)

深圳市安全管理委员会办公室

2018年8月15日

一、事故概况

序号	事发区域	事发单位	事故地点	死亡人数	所属领域	事故类型	事故概况
1	宝安区	肇庆市至上塑胶五金制品有限公司	宝安区福永街道鸿兴印刷(中国)有限公司厂区	1	制造业	机械伤害	2018年8月6日15时左右,肇庆市至上塑胶五金制品有限公司货车司机蔡某在操作货车车尾夹板升降时不慎被夹板夹到头部,后经过120救护人员现场确认死亡。
2	龙岗区	个体施工队	龙岗区宝龙街道同乐社区榕树下村28-2号	1	建筑装饰装修业	高处坠落	2018年8月6日9时20分,个体施工队工人钟某在进行外墙粉刷过程中,不慎坠落,后经医院抢救无效死亡。
3	龙华区	深港建筑集团有限公司	龙华区大浪街道龙华河悠山美地花园附近河道	1	水务工程建筑业	淹溺	2018年8月7日13时40分,深港建筑集团有限公司的工人唐某在下到涵洞的作业点拿工具时被上游河水冲走,后被确认死亡。
4	龙华区	深圳市新远东建筑装饰工程有限公司	龙华区华侨苑商住楼室内改造工地	1	建筑安装业	高处坠落	2018年08月09日16点49分,深圳市新远东建筑装饰工程有限公司工人姬某在三楼新开的电梯井道口退让拉沙子的工友时,不慎掉入1楼基坑底,后经医院抢救无效死亡。

5	龙岗区	满玉文化礼品有限公司	龙岗区永盛科技园 满玉文化礼品有限公司	1	制造业	触电	2018年8月11日8时30分，满玉文化礼品有限公司负责人费某在打开机器设备过程中，不慎触电，后经医院抢救无效死亡。
备注：以上事故信息及概况均为初步调查情况，相关信息可能随着调查深入发生变化。							

二、工作要求

1. 请各区（新区）各有关部门认真吸取事故教训，深入查找工作中的突出问题和薄弱环节，采取针对性监管措施，有效防范类似事故在本辖区发生。

2. 请交通运输、住房建设、水务、城管、建筑工务署等部门及各区强化建筑行业的安全监管，督促各方严格落实企业主体责任，加强企业内部安全管理，强化现场安全防护和管控措施、督促作业人员严格按规范佩戴防护用具，坚决遏制建筑业事故高发势头；安全监管等部门加强制造业企业的安全监管，加强安全培训及警示教育力度，强化员工安全培训，规范作业程序，严禁违规违章作业行为，严防类似事故发生。

3. 请各区（新区）在五日内将本期事故通报逐层传达至辖区各个街道、社区及相关企业。

发：各区人民政府（新区管委会）市安委会有关成员单位
