

安全生产事故警示通报

(2019年第2期)

深圳市安全管理委员会办公室

2019年1月22日

一、事故概况

序号	事发区域	事发单位	事故地点	死亡人数	所属领域	事故类型	事故概况
1	龙华区	深圳市粤班建筑劳务有限公司	龙华区观澜水质净化厂提标扩容工程二期工地	1	水务工程建筑业	坍塌	2019年01月15日20点00分,深圳市粤班建筑劳务有限公司员工王某在作业时被倒塌挡土墙压倒,后经医院抢救无效死亡。
2	光明区	周口安达公司	光明区光侨路和科裕路交叉路口轨道交通六号线工地	1	轨道交通建筑业	高处坠落	2019年1月17日7时30分,周口安达公司工人游某在进行准备作业时不慎从高处坠落,后经医院抢救无效死亡。
3	南山区	深圳市深业泰然建设工程有限公司	南山区蛇口街道万科蛇口公馆	1	建筑装饰装修业	高处坠落	2019年01月18日09点40分,深圳市深业泰然建设工程有限公司工人谢某在33楼天台移动吊篮支座过程中,不慎从楼顶坠落,后经120医护人员现场抢救无效死亡。
4	福田区	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	福田区深圳书城东侧福田礼园建设工程工地	1	建筑装饰装修业	高处坠落	2019年1月18日13时35分,深圳市铁汉生态环境股份有限公司工人冉某在进行艺术墙安装时,不慎坠落,后经医院抢救无效死亡。
备注: 以上事故信息及概况均为初步调查情况,相关信息可能随事故调查深入发生变化。							

二、工作要求

1. 请各区（新区）、各有关部门认真吸取事故教训，深入查找工作中的突出问题和薄弱环节，采取针对性监管措施，有效防范类似事故发生。

2. 请住房城乡建设、水务、交通运输、城管、建筑工务署等部门及各区强化建筑行业的安全监管，督促建设、施工、监理等各方严格落实主体责任，加强企业内部安全管理，强化现场安全防护和管控措施，督促作业人员严格按照规范佩戴防护用具，严禁违规违章作业行为，坚决遏制建筑业事故高发势头。

3. 请各区（新区）在五日内将本期事故通报逐层传达至辖区各个街道、社区及相关企业。

发：各区人民政府（新区管委会）、市安委会有关成员单位
