工程实施清单

序号	名称	基本情况	估算(万)
1	3 座钢架桥	现状桥架锈蚀,需进行打磨翻新处理;非结构装饰件 破损和腐蚀,需进行更换或翻新。	40
2	玻璃栈道	现状玻璃栈道有腐蚀和破损,钢化玻璃的玻璃胶老 化,导致存水,根据现状情况进行更换或翻新。	10
3	中心公园广场 木桥	现状木质桥面腐蚀破损,混凝土桥体损坏,根据现状情况进行更换或翻新。	5
4	凉亭	现状凉亭格栅损坏,柱子局部开裂以及坐凳腐烂,根据现状情况进行更换或翻新。	7. 5
5	园路积水	现状园路积水,且无排水系统,根据现状情况进行更换或翻新。	1.5
6	水泵房渗水	现状室内渗水,且无排水系统,根据现状情况进行更换或翻新。	1.5
7	园路拓宽	现状园路较窄,园区巡逻车辆转弯容易压坏草坪,根据现状情况进行更换或翻新。	1.5
8	中心公园广场 园路	现状文化石损坏,根据现状情况进行更换或翻新。	2
9	月季园护栏	增加中心公园月季园护栏。	6
10	白亭湖边护栏	增加湖边护栏。	5
11	园区标识牌	现状导视牌、警示牌、灯杆宣传、指引牌损坏,根据 现状情况进行更换或翻新。	15
合 计	95		